

KALIP KULLANIMINDA YAŞANAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

PROBLEM	SEBEBİ	ÇÖZÜMÜ
BANYO SONRASI KALIP YÜZEYİNDE POZLANMIŞ BÖLGEDE EMİSYON KALMASI PROBLEMİ (TONLANMA)	1. Banyo makinesi merdaneleri çok kirli. 2. Banyo çok eski. 3. Yıkama suyu eksik & kalmamış. 4. Banyo sirkülasyon sistemi çalışmıyor. 5. Banyo derecesi çok düşük. 6. Kalıbın banyo haznesi geçişi çok hızlı. 7. Banyo filtresi tıkalı.	1. Merdaneleri temizleyiniz 2. Yeni banyo ile değiştiriniz 3. Yıkama suyunu açınız 4. Tıkanmış banyo sirkülasyon sistemi temizleyiniz 5. Doğru dereceye ayarlayınız 6. Doğru hıza düşürünüz 7. Yeni filtre ile değiştiriniz
KALIP YÜZEYİNDE ÇİZİK PROBLEMİ	1. Pozlama öncesi : Taşıma problemi. 2. Pozlama sonrası : CTP Roller kit merdanesi temiz değil veya basıncı yüksek. 3. Banyo sonrası : Banyo fırçaları kirli, kılavuz makaraları kirli veya kalıba fazla temas ediyor.	1. Kalıbı paketten dikkatlice çıkartınız, taşıyınız ve yerleştiriniz. 2. CTP Roller kit merdanesini temizleyiniz veya basıncını azaltınız. 3. Banyo makinesinin fırçalarını temizleyiniz, kılavuz makaralarını kontrol ediniz.
BANYO SONRASI EMİSYON KAYBININ ÇOK YÜKSEK OLMASI PROBLEMİ (UÇMA)	1. Banyo derecesi çok yüksek. 2. Kalıbın banyo haznesi geçişi çok yavaş. 3. Banyo chiller ünitesi çalışmıyor veya kapalı konumda. 4. Soğutucu pompası çalışmıyor. 5. Banyo derecesi stabil değil. 6. Banyo tazeleme pompası oranı çok yüksek. 7. Banyo filtresi tıkalı. 8. Yüksek iletkenlikli yanlış banyo kullanılıyor.	1. Banyo derecesini doğru değere ayarlayınız 2. Doğru hıza arttırınız 3. Açık duruma getiriniz, Su seviyesini kontrol ediniz. Tamir ettiriniz 4. Pompayı tamir ettiriniz 5. Derecenin doğru olduğunu kontrol ediniz 6. Doğru seviyeye düşürünüz. Oranın doğruluğunu ölçek ile kontrol ediniz. 7. Yeni filtre ile değiştiriniz 8. Doğru banyoyu kullanınız
BANYO İLETKENLİĞİNİN ÇOK HIZLI DÜŞMESİ PROBLEMİ (BANYONUN ÇABUK BAYATLAMASI)	1. Banyo tazeleme pompası oranı yeterli değil. 2. Tazeleme bidonu boş. 3. Banyo derecesinin yüksek olmasından dolayı iletkenlik hızlı azalıyor. 4. Banyo haznesine su karışıyor..	1. Banyo tazeleme pompası değerini doğru seviyeye arttınız. Oranın doğruluğunu ölçek ile kontrol ediniz. 2. Yeni tazeleme bidonu ile değiştiriniz. Derecenin doğruluğunu kontrol ediniz. 3. Doğru banyo derecesine düşürünüz. 4. Banyodan sonraki su merdanesinin ayarlarını ve sızdırmasını kontrol ediniz.
KISA BASKI TİRAJİ PROBLEMİ	1. Çok fazla fıkser kullanılıyor. 2. Kalıp fıkseri çok güçlü. 3. Fazla pozlanma. 4. Fazla banyolanma. 5. Hazne suyu ve veya alkol çok aşındırıcı. 6. Kalıp merdanesindeki baskı basıncı çok yüksek . 7. Kağıt çok Tozlu.	1. Kalıp fıkseri kullanımını düşürün 2. Uygun kalıp fıkserini kullandığınızdan emin olunuz. 3. Doğru pozlama enerji ve süresine ayarlayınız 4. Uygun sürede ve derecede banyolayın 5. Uygun hazne suyu ve veya alkol ile değiştiriniz 6. Uygun seviyeye ayarlayınız 7. Uygun kağıt kullanınız.
KALIP YÜZEYİNDE BAZI BÖLGELERİN POZLANMAMA PROBLEMİ	1. Ctp tamburu kirli veya vakum kanalları tıkalı 2. Ctp de sorun var	1. Ctp tamburunu temizleyiniz ve tıkanıklıkları açınız, debris kontrol ediniz. 2. Servisi çağırınız.
KALIP YÜZEYİNDE EMİSYON YOLUNMASI PROBLEMİ	Banyo makinesi merdaneleri eskimiş, veya basınç ayarları çok yüksek	Yeni merdaneler ile değiştiriniz veya basınç ayarlarını doğru şekilde ayarlayınız.
CTP İÇERİSİNDE KALIP EMİSYON TOZU OLUŞMASI PROBLEMİ	1. Debris pompası çalışmıyor. 2. Üfleme pompası çalışmıyor. 3. Fazla pozlama.	1. Debris pompasını kontrol ve tamir ettiriniz. 2. Üfleme pompasını kontrol ve tamir ettiriniz. 3. Enerjiyi ayarlayınız.
YAĞLANMA PROBLEMİ	1. Ofset makine ve kauçuk kirli. 2. Hazne suyu içine mürekkep karışmış.	1. Yeniden temizleyiniz. 2. Yeni hazne suyu ile değiştiriniz.
KALIP YÜZEYİNDE BAZI BÖLGELERİN MÜREKKEP TRANSFER ETMEMESİ PROBLEMİ	1. Kalıp yüzeyinde çok fazla zamlık var. 2. Çok fazla hazne suyu.	1. Ilık su ile yıkayınız veya fıkser ile siliniz. 2. Hazne suyu dozlama oranını düşürünüz.